(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-257248 (P2001-257248A)

(43)公開日 平成13年9月21日(2001.9.21)


(51) Int.Cl.7		識別記号	FI				テーマコード(参考)			
H01L	21/68		H01L	21/68				Α	5 F 0 0	4
						B 5F031				
B65G	49/07	·	B65G	49/	07			G		
H01L	21/3065		H01L	21/	304		621	Z		
	21/304	6 2 1		21/302		N				
			審查請:	求 :	未聞求	簡求項	頁の数 2	OI	~(全 1	3 頁)
(21)出願番号	} ·	特願2000-68231(P2000-68231)	(71)出願	人 (	0001340	51				
				*	朱式会社	±ディン	スコ			
(22)出顧日		平成12年3月13日(2000.3.13)		)	東京都大	大田区	複雜谷 2	丁目1	4番3号	
			(71)出願	<b>人</b> (	0000058	21				
•				#	松下電器	8産業権	<b>未式会社</b>			
				7	大阪府門	門真市力	大字門真	1006看	地	
			(72)発明	者 犭	伯 豊			•		
				3	東京都大	<b>大田区</b> 第	複雑谷 2	丁目1	4番3号	株式
		-		. 4	会社ディ	スコグ	4			
			(74)代理。	人 1	1000974	45				
				5	弁理士	岩橋	文雄	<b>(3</b> 1 2	(名)	
									最終頁	に締く

## (54) 【発明の名称】 半導体ウェハの加工装置および加工方法

## (57)【要約】

【課題】 半導体ウェハの抗折強度を向上させて破損を防止し、加工歩留まりを向上させる半導体ウェハの加工 装置および加工方法を提供すること。

【解決手段】 半導体ウェハを目標厚さに薄化加工する半導体ウェハの加工において、半導体ウェハの回路形成面の反対側を研磨する研磨部6と、研磨後の半導体ウェハを洗浄するウェハ洗浄部10と、洗浄後の半導体ウェハをプラズマ処理によりドライエッチングするプラズマ処理部4A、4Bとを備え、研磨後の半導体ウェハをウェハ洗浄部10へ渡すウェハ搬出部9Bと、洗浄後の半導体ウェハをプラズマ処理部4A、4Bに渡すウェハ搬送部3とを設け、洗浄前・洗浄後の搬送を個別に行う。これにより、洗浄後の半導体ウェハへの異物付着を防止して良好な状態でドライエッチングを行うことができる。半導体ウェハの抗折強度を向上させることができる。



2 ウェハ収納部 3 ウェハ搬送部

4A 第1のプラズマ処理部 4B 第2のプラズマ処理部

6 プリセンタ部 6 研磨部 8A 第1の研書ユニット 8B 第2の研書ユニット 9A ウェハ般人部 9B ウェハ搬出部 10 ウェハ洗浄部 (2)

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】機械研磨によって半導体ウェハの表面を研 磨し、次いで研磨された面をドライエッチングすること により前記半導体ウェハを目標厚さに薄化加工する半導 体ウェハの加工装置であって、前記半導体ウェハを機械 研磨する研磨手段と、研磨後の半導体ウェハを洗浄する 洗浄手段と、洗浄後の半導体ウェハをドライエッチング するドライエッチング手段と、前記研磨手段から研磨後 の半導体ウェハを取り出し前記洗浄手段に渡す洗浄前搬 送手段と、洗浄手段から洗浄後の半導体ウェハを取り出 10 しドライエッチング手段に渡す洗浄後搬送手段とを備え たことを特徴とする半導体ウェハの加工装置。

【請求項2】半導体ウェハを目標厚さに薄化加工する半 導体ウェハの加工方法であって、前記半導体ウェハの回 路形成面の反対側を機械研磨によって研磨する工程と、 研磨後の半導体ウェハを洗浄前搬送手段によって取り出 して洗浄手段に渡す工程と、渡された半導体ウェハを洗 浄手段によって洗浄する工程と、洗浄後の半導体ウェハ を洗浄後搬送手段によって取り出してドライエッチング 手段に渡す工程と、渡された半導体ウェハをドライエッ 20 チング手段によってドライエッチングする工程とを含む ことを特徴とする半導体ウェハの加工方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウェハを薄 化加工する半導体ウェハの加工装置および加工方法に関 するものである。

## [0002]

【従来の技術】半導体装置に用いられる半導体ウェハの 製造工程では、半導体装置の薄型化にともない半導体ウ ェハの厚さを薄くするための研磨加工が行われる。この 研磨加工は、半導体ウェハの表面に回路バターンを形成 した後に、回路形成面と反対側の裏面を機械研磨するこ とによって行われる。機械研磨後のシリコン基板の表面 には、加工によって形成されたマイクロクラックによっ て脆化した層(マイクロクラック導入層)が存在する。 【0003】このマイクロクラックはシリコン基板の抗 折強度を損なうため、機械研磨後にシリコン表面のマイ クロクラック導入層を除去する必要がある。このため、 従来より機械研磨後の半導体ウェハをプラズマ処理によ 40 りドライエッチングして上記マイクロクラック導入層を 除去することが行われており、研磨装置にドライエッチ ング装置を組み合わせた一連の薄化加工設備が採用され ている。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、研磨加 工後の半導体ウェハは研磨により除去されたシリコン粉 末や砥粒などの異物が付着した状態にある。このように 異物が付着したままの状態でプラズマ処理によるドライ エッチング装置に送りドライエッチングを行うと、異物 50

が付着した部分は異物によりプラズマの作用が遮断され てプラズマエッチング効果が十分に及ばない場合があ る。このため、マイクロクラック導入層の除去が完全に 行われない結果、半導体ウェハの抗折強度が向上しない という問題点があった。

【0005】そこで本発明は、半導体ウェハの抗折強度 を向上させて破損を防止し、加工歩留まりを向上させる ことができる半導体ウェハの加工装置および加工方法を 提供するととを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の半導体ウ ェハの加工装置は、機械研磨によって半導体ウェハの表 面を研磨し、次いで研磨された面をドライエッチングす ることにより前記半導体ウェハを目標厚さに薄化加工す る半導体ウェハの加工装置であって、前記半導体ウェハ を機械研磨する研磨手段と、研磨後の半導体ウェハを洗 浄する洗浄手段と、洗浄後の半導体ウェハをドライエッ チングするドライエッチング手段と、前記研磨手段から 研磨後の半導体ウェハを取り出し前記洗浄手段に渡す洗 浄前搬送手段と、洗浄手段から洗浄後の半導体ウェハを 取り出しドライエッチング手段に渡す洗浄後搬送手段と を備えた。

【0007】請求項2記載の半導体ウェハの加工方法 は、半導体ウェハを目標厚さに薄化加工する半導体ウェ ハの加工方法であって、前記半導体ウェハの回路形成面 の反対側を機械研磨によって研磨する工程と、研磨後の 半導体ウェハを洗浄前搬送手段によって取り出して洗浄 手段に渡す工程と、渡された半導体ウェハを洗浄手段に よって洗浄する工程と、洗浄後の半導体ウェハを洗浄後 搬送手段によって取り出してドライエッチング手段に渡 す工程と、渡された半導体ウェハをドライエッチング手 段によってドライエッチングする工程とを含む。

【0008】本発明によれば、半導体ウェハを研磨する 研磨手段と、研磨後の半導体ウェハを洗浄する洗浄手段 と、洗浄後の半導体ウェハをドライエッチングするドラ イエッチング手段とを備え、洗浄前の半導体ウェハの搬 送と洗浄後の半導体ウェハの搬送とをそれぞれ個別に行 う搬送手段を備えることにより、洗浄後の半導体ウェハ への異物付着を防止して良好な状態でドライエッチング を行うことができ、半導体ウェハの抗折強度を向上させ ることができる。

[0000]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態を図面を 参照して説明する。図1は本発明の一実施の形態の半導 体ウェハの加工装置の斜視図、図2は本発明の一実施の 形態の半導体ウェハの加工装置の平面図、図3、図4は 本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装置のウェ ハ収納部の斜視図、図5は本発明の一実施の形態の半導 体ウェハの加工装置の部分平面図、図6は本発明の一実 施の形態の半導体ウェハの加工装置の研磨部の側面図、

(3)

3

図7は本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装置のウェハ洗浄部の断面図、図8は本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装置のプラズマ処理部の断面図、図9、図10は本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工方法の工程説明図、図11は本発明の一実施の形態の半導体ウェハ洗浄のフロー図である。

【0010】まず図1、図2を参照して半導体ウェハの加工装置の全体構造を説明する。図1、図2において、ベース部1の上面の前半部1aには、ウェハ搬送部3を 10中心としてウェハ収納部2、第1のプラズマ処理部4 A、第2のプラズマ処理部4 B、プリセンタ部5 およびウェハ洗浄部10が放射状に配設されている。

【0011】ウェハ収納部2は、加工前および加工後の 半導体ウェハ11を収納する。すなわち、ウェハ収納部 2は半導体ウェハ11の収納手段となっている。第1の ブラズマ処理部4A、第2のブラズマ処理部4Bは、減 圧雰囲気下で発生するブラズマのエッチング作用により 半導体ウェハ11表面のドライエッチングを行う。した がって、第1のプラズマ処理部4A、第2のプラズマ処 理部4Bは、半導体ウェハ11のドライエッチング手段 となっている。

【0012】プリセンタ部5は、後述する研磨部6へ渡される半導体ウェハ11を予め位置合わせするプリセンタ動作を行う。ウェハ洗浄部10は、研磨部6によって研磨された半導体ウェハ11を洗浄液によって洗浄する。すなわち、ウェハ洗浄部10は半導体ウェハ11の洗浄手段となっている。

【0013】ベース部1の上面の後半部1bには、研磨部6が配設されている。研磨部6はベース部1上面に立 30設された壁部6aを備え、壁部6aの前側面には第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bが配設されている。第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bはそれぞれ半導体ウェハ11の租研磨および仕上げ研磨を行う。すなわち研磨部6は、半導体ウェハ11の機械研磨を行う研磨手段となっている。第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bの下方には、コーミング6bに囲まれてターンテーブル7が配設されている。ターンテーブル7はインデックス回転し、研磨対象の半導体ウェハ11を保持して第1の研磨ユニット8A 40や第2の研磨ユニット8Bに対して位置決めする。

A、ウェハ搬出部9Bが配設されている。ウェハ搬入部9Aは、プリセンタ部5で位置台わせされた半導体ウェハ11を研磨部6に搬入する。ウェハ搬出部9Bは、機械研磨後の半導体ウェハ11を研磨部6から搬出する。したがって、前述のウェハ搬送部3、ウェハ搬入部9A、ウェハ搬出部9Bは、研磨部6、ウェハ洗浄部10、第1のプラズマ処理部4A又は第2のプラズマ処理部4Bの間で半導体ウェハ11の受け渡しを行い。研磨部4Bの間で半導体ウェハ11の受け渡しを行い。研磨

【0014】研磨部6の手前側には、ウェハ搬入部9

部6に半導体ウェハ11を供給しかつ第1のブラズマ処理部4A又は第2のプラズマ処理部4Bからドライエッチング後の半導体ウェハ11を取り出すウェハハンドリ

ング手段となっている。

【0015】以下、各部の構成および機能について順次説明する。図1、図2に示すように、ウェハ収納部2は2つのウェハ収納用のマガジン2A,2Bを備えている。マガジン2A,2Bは薄化加工の対象の半導体ウェハ11を多数収納する。図3、図4に示すように、マガジン2A,2Bは筺体12の内部に棚部材13を多段に設けた構造となっており、棚部材13上には半導体ウェハ11が載置される。

【0016】半導体ウェハ11はシリコンを主成分とし、複数の半導体素子が作り込まれている。半導体ウェハ11の回路形成面上には保護膜11aが形成されている(図10(b)参照)。保護膜11aは半導体ウェハ11の回路パターンを保護するとともに、半導体ウェハ11を補強して抗折強度を向上させる機能を有している。半導体ウェハ11をマガジン2A、2Bに収納する際には、保護膜11a側を上向きにした状態で棚部材13上に載置される。

【0017】図2において、前半部1aの中央部に形成された凹部1c内には、ウェハ搬送部3が設置されている。ウェハ搬送部3のベース部材3a上には極座標系のロボット機構が配設されている。ベース部材3aは図示しない駆動機構によってベース部1上を360度旋回可能になっており、ロボット機構の向きを自由に制御することができる。

【0018】ロボット機構はベース部材3a上に立設された上下方向に伸縮自在なアーム軸(図示せず)に対して横方向に延設された第1旋回アーム14aに第2旋回アーム14bを連結し、さらに第2旋回アーム14bの先端部にウェハ保持部17を装着して構成されている。ウェハ保持部17は上面に吸着孔17aが設けられた2股のフォーク状部材17b(図4参照)を備えており、ハンド回転機構15によって軸廻りに回転し、手首機構16によってウェハ保持部17の傾きを制御する。さらに第1旋回アーム14aと第2旋回アーム14bを旋回させることにより、ウェハ保持部17を水平方向に進退させることができる。

【0019】ロボット機構の各部を駆動することにより、ウェハ保持部17はマガジン2A、2Bや第1のプラズマ処理部4A、第2のプラズマ処理部4B、プリセンタ部5 およびウェハ洗浄部10などのウェハ受け渡し対象に対して移動する。そしてウェハ保持部17によって半導体ウェハ11を保持してウェハ受け渡し対象の各部間で半導体ウェハ11の受け渡しを行う。

(4)

ハ保持部17を水平方向に前進させて前記ウェハ受け渡 し対象の各部へアクセスさせることができる。またハン ド回転機構15を駆動することにより、ウェハ保持部1 7に吸着孔17aによって吸着保持された状態の半導体 ウェハ11 (図4参照)は上下反転され、図示しないア ーム軸を駆動することにより、ウェハ保持部17は上下 動する。このように、極座標系のロボット機構を用いた ウェハ搬送部3の周囲に、前記ウェハ受け渡し対象の各 部を放射状に配置した構成を採用することにより、単一 のロボット機構によって複数のウェハ受け渡し対象をカ 10 バーすることができ、作業効率に優れたコンパクトな半 導体ウェハ11の加工装置が実現される。

【0021】ここでウェハ保持部17による半導体ウェ ハ11のマガジン2A、2Bからの取り出し動作および 収納動作について説明する。取り出し時には、図3に示 すようにウェハ保持部17を吸着孔17aを下向きにし た姿勢で、マガジン2A(2B)内に収納された半導体 ウェハ11の上方まで差し込む。次いでウェハ保持部1 7を下降させて半導体ウェハ11の上面に当接させ、こ の状態で吸着孔17aから真空吸着することにより、半 20 導体ウェハ11はウェハ保持部17の下面に吸着保持さ れる。この後ウェハ保持部17を再び上昇させてマガジ ン2A(2B)外に引き出すと、半導体ウェハ11はウ ェハ保持部17の下面に吸着保持された状態で取り出さ れる。

【0022】図4は半導体ウェハ11をマガジン2A (2B)内に戻し入れる収納動作を示している。この収 納動作では、薄化加工面が上向きの状態でウェハ保持部 17によって上面側から吸着保持された半導体ウェハ1 1を、ウェハ保持部17を軸廻りに回転させることによ 30 り上下反転させて、保護膜llaを上向きにした姿勢に してマガジン2A(2B)内に収納する。このとき、同 一の半導体ウェハ11は、加工前に収納されていた同一 の位置に戻し入れられる。

【0023】この戻し入れは、半導体ウェハ11を上面 に保持したウェハ保持部17をマガジン2A(2B)内 に挿入し、次いで真空吸着を解除した後にウェハ保持部 17を下降させることにより行われる。すなわち、この 下降動作において図4に示すようにウェハ保持部17の フォーク状部材17bは、棚部材13上に半導体ウェハ 40 チャックテーブル7aが設けられている。 11を載置した状態で切り欠き部13aを下方に向かっ て通過する。そしてウェハ保持部17をマガジン外に引 き出すことにより、半導体ウェハ11の収納が完了す

【0024】次に図5を参照してプリセンタ部5につい て説明する。プリセンタ部5は、研磨部6に供給される 半導体ウェハ11を予め位置合わせするものである。図 5において、プリセンタ部5は円形の載置テーブル20 を備えている。載置テーブル20の上面にはウェハ保持 部17の形状に対応して上面が部分的に除去された除去 50 A、第2の研磨ユニット8Bの水平方向の配置は、それ

部21(ハッチング部参照)が形成されており、除去部 21の深さは除去部21内にウェハ保持部17が収容で きる深さに設定されている。

6

【0025】半導体ウェハ11のプリセンタ部5への搬 入は次のようにして行われる。まず半導体ウェハ11を 上面側に保持したウェハ保持部17を載置テーブル20 上に移動させてウェハ保持部17の水平位置を除去部2 1に合わせ、次いでウェハ保持部17が除去部21内に 収容される高さ位置まで下降させる。これにより、半導 体ウェハ11は裁置テーブル20上に裁置される。そし てこの後ウェハ保持部17を除去部21内から退避させ ることにより、半導体ウェハ11の搬入が完了する。 【0026】戴置テーブル20には、120度の等配位

置に中心に向かって放射状に複数の溝状部22が設けら れており、各溝状部22は溝方向に沿って移動可能な位 - 置決め爪22aを備えている。載置テーブル20上に半 導体ウェハ11を載置した状態で、位置決め爪22aを 載置テーブル20の中心に向かって移動させることによ り、半導体ウェハ11は載置テーブル20の中心位置に 対して位置合わせされる。すなわちプリセンタ部5は、 研磨部6に供給される半導体ウェハ11を載置し位置合 わせを行う載置部となっている。

【0027】プリセンタ部5に隣接してウェハ搬入部9 Aが配設されている。ウェハ搬入部9Aは、図5に示す ようにアーム駆動機構23によって旋回・上下駆動され る搬送アーム24Aの先端部に吸着ヘッド25Aを装着 して構成される。吸着ヘッド25Aをプリセンタ部5の 半導体ウェハ11上に移動させて下降させると、吸着へ ッド25Aは半導体ウェハ11を吸着保持する。この 後、搬送アーム24Aを上昇させ研磨部6の方向に旋回 移動させることにより、半導体ウェハ11は研磨部6へ 搬入され、ウェハ受け渡しステーション(後述)まで移

【0028】次に図2、図6を参照して研磨部6につい て説明する。図2、図6を参照して研磨部6について説 明する。図2、図6に示すように、ベース部1の上面に はターンテーブル7が配設されている。ターンテーブル 7は中心軸廻りにインデックス回転可能となっており、 インデックス位置である120度等配位置には、3基の

動する。

【0029】各チャックテーブル7aは、ウェハ受け渡 しステーション (図6において左側のインデックス位 置)において、ウェハ搬入部9Aの搬送アーム24Aか ら半導体ウェハ11を受け取る。チャックテーブル7 a はその上面に半導体ウェハ!」を吸着保持するととも に、それぞれ軸中心廻りに回転自在となっている。

【0030】ベース部1上面の右端部に立設された壁部 6 a の側面には、第1の研磨ユニット8A、第2の研磨 ユニット8Bが設けられている。第1の研磨ユニット8

(5)

7

ぞれターンテーブル7のインデックス位置に対応したものとなっており、第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bの下方のインデックス位置はそれぞれ租研磨ステーション、仕上げ研磨ステーションとなっている。

【0031】第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bは、それぞれ下部に回転駆動部30を備えている。回転駆動部30の下面には半導体ウェハ11を研磨する粗研磨用又は仕上げ研磨用の砥石31A、31Bが装着される。粗研磨用には#500程度の砥石が使用さ 10れ、仕上げ研磨用には一般的に#3000~#4000の砥石が使用される。これらの第1の研磨ユニット8A、第2の研磨ユニット8Bはそれぞれ内蔵された上下動機構により昇降する。

【0032】図6に示すように半導体ウェハ11を保持したチャックテーブル7aを第1の研磨ユニット8A(または第2の研磨ユニット8B)の下方のインデックス位置(研磨位置)に移動させた状態で、砥石31A(または31B)を下降させて半導体ウェハ11の上面に当接させ、砥石31A(または31B)を回転駆動部2030によって回転させることにより、半導体ウェハ11の上面は研磨される。

【0033】 これらの第1の研磨ユニット8A、第2の 研磨ユニット8Bの下方の研磨位置にチャックテーブル7aが位置した状態では、チャックテーブル7aは図示しない駆動機構によって回転駆動されるようになっている。このチャックテーブル7aの回転と上述の砥石31A、31Bの回転を組み合わせることにより、研磨時には半導体ウェハ11の上面は偏りなく均一に研磨される。

【0034】この研磨時には、半導体ウェハ11の研磨面に対して研磨液が図示しない研磨液供給手段により供給される。そしてこの研磨液はベース部1の上面にターンテーブル7を囲んで設けられたコーミング6b内に溜まり、外部へ導出される。研磨後の半導体ウェハ11はチャックテーブル7aをターンテーブル7のインデックス回転によって移動させることによりウェハ受け渡し位置まで移動し、その後ウェハ搬出部9Bの搬送アーム24Bによって搬出される。

【0035】次に図7を参照してウェハ洗浄部10の構 40 造について説明する。図2のBB断面を示す図7において、箱状の洗浄フレーム部35の上部には、前面および2つの側面を部分的に切り取ることにより開口部35aが設けられている。開口部35aは、半導体ウェハ11を保持したウェハ搬出部9Bが出入可能な大きさとなっている。洗浄フレーム部35の底部35bには、排水用の開孔35cおよび上方に突出した形状の軸受けボス35dが設けられている。軸受けボス35d内には軸受け38が嵌着されており、軸受け38に軸支された垂直な軸部39の上部には回転支持部40が結合されている。50

【0036】回転支持部40の水平な上面には複数の吸着孔40aが設けられており、吸着孔40aは軸部39内に設けられた吸引孔39aと連通している。回転支持部40の上面に半導体ウェハ11を載置した状態で吸引孔39aと接続された吸引制御部46を駆動して吸引孔39aから真空吸引することにより、半導体ウェハ11は回転支持部40の上面に吸着保持される。

【0037】また軸部39の下部にはプーリ41が結合されており、モータ44の回転軸44aに結合されたプーリ43とプーリ41にはベルト42が調帯されている。モータ44はモータ駆動部45により駆動される。モータ44を駆動することにより軸部39は回転し、したがって回転支持部40に保持された半導体ウェハ11はスピン回転する。

【0038】洗浄フレーム部35の内部には、半導体ウェハ11を囲んだ形状の筒形のカバー部36が上下動自在に装着されており、カバー部36の上部に設けられたフランジ部36aには、シリンダ37のロッド37aが結合されている。シリンダ37を駆動することにより、カバー部36は上下動する。カバー部36が上昇した状態では、フランジ部36aは洗浄フレーム部35の天井面に接する位置にあり、開口部35aはカバー部36によって閉ざされる。

【0039】洗浄フレーム部35の天井面には、洗浄液 ノズル47およびエアーノズル49がそれぞれ噴出方向 を下方に向けて配設されている。洗浄液ノズル47は純 水等の洗浄液を供給する洗浄液供給部48と接続されて おり、洗浄液供給部48を駆動することにより、洗浄液 ノズル47から回転支持部40に支持された半導体ウェ 30 ハ11の上面に対して洗浄液が噴射される。

【0040】このときモータ44を駆動することによって半導体ウェハ11はスピン回転状態にあり、半導体ウェハ11の中心部に噴射された洗浄液は遠心力によって半導体ウェハ11の外縁方向に流動する。これにより半導体ウェハ11上面に付着した異物は洗浄液とともに除去され、洗浄フレーム部35の底面に溜まる。そして洗浄液とともに開口部35cから排水管35eを経て図示しない排水処理装置へ導かれる。

【0041】またエアーノズル49はエアー供給部50と接続されており、エアー供給部50を駆動することにより、エアーノズル49のエア孔49aより下方にエアーが噴射される。これにより洗浄後の半導体ウェハ11上面に残留付着する洗浄液滴は除去され、水切りおよび乾燥が行われる。上記の各動作は、シリンダ37、モータ駆動部45、吸引制御部46、洗浄液供給部48およびエアー供給部50を、装置本体の制御部(図示せず)によって制御することにより行われる。

【0042】次に図8を参照して第1および第2のブラズマ処理部4A、4Bについて説明する。これらの2つのプラズマ処理部は同一機能を有するものであり、作業

(6)

負荷に応じて1方のみもしくは両方を使用するようにな っている。図2のAA断面を示す図8において、真空チ ャンバ51の側面には開口部51aが設けられている。 開口部51aは半導体ウェハ11の搬出入用であり、半 導体ウェハ11を保持したウェハ保持部17が出入可能 な大きさとなっている。 開口部5 1 a は昇降式のゲート 56を備えており、ゲート56はシリンダ57のロッド 57aに結合されている。シリンダ57を駆動すること により、ゲート56は昇降し、開口部51aは開閉され

【0043】真空チャンバ51の天井面および底面には それぞれ開口部51b,51cが設けられている。開口 部51bには真空密の軸受け51eを介して上部電極5 2の支持部52aが上下動自在に挿通している。支持部 52aは電極昇降駆動部55と結合されており、電極昇 降駆動部55を駆動することにより、上部電極52は昇 降する。

【0044】上部電極52の下面にはガス噴出口52b が多数開口しており、ガス噴出口52bは支持部52a の内部に設けられた内孔52cを介してガス供給部54 と接続されている。ガス供給部54はCF4などのフッ 素系ガスと酸素を主体とするプラズマ発生用の混合ガス を供給する。

【0045】真空チャンバ51の底面の開口部51cに は絶縁体53を介して下部電極58の支持部58aが真 空密に挿通している。下部電極58の上面には吸着孔5 8 b が多数設けられており、吸着孔58 b は支持部58 aの内部に設けられた内孔58cを介して吸引制御部6 0と接続されている。吸引制御部60を駆動して、吸着 孔58bから真空吸引することにより、下部電極58の 上面に半導体ウェハ11を真空吸着して保持する。また 吸引制御部60を駆動して吸着孔58bに正圧を付与す ることにより、吸着保持した半導体ウェハ11を吸着状 態から解放する。

【0046】下部電極58の内部には冷却孔58dが設「 けられており、冷却孔58dは支持部58a内の内孔5 8 eを介して電極冷却部61と接続されている。電極冷 却部61を駆動して冷却孔58 d内を冷媒を循環させる ことにより、プラズマ処理時に発生する熱は下部電極5 8から冷媒へ伝達される。これにより下部電極58の異 40 常昇温が防止され、下部電極58上に載置された半導体 ウェハ11の保護膜11aへの熱によるダメージを防止 することができる。

【0047】真空チャンバ51には排気孔51dが設け られており、排気孔51dは管継手51fを介してガス 排気部59に接続されている。ガス排気部59を駆動す ることにより、真空チャンバ51内の空間は真空排気さ れる。下部電極58は支持部58aを介して髙周波電源 部62と電気的に接続されている。上部電極52は支持

波電源部62を駆動することにより、相対向した上部電 極52と下部電極58の間には高周波電圧が印加され

10

【0048】プラズマ処理においては、下部電極58上 に半導体ウェハ11を献置して保持させた状態で、まず 真空チャンバ51を閉じ内部を真空排気する。そして真 空チャンパ51内にガス供給部54からプラズマ発生用 の混合ガスを供給した状態で上部電極52と下部電極5 8の間に高周波電圧を印加することにより、上部電極5 10 2と下部電極58との間にはプラズマ放電が発生する。 これにより発生するプラズマのエッチング効果により、 半導体ウェハ11の上面はエッチングされ薄化加工が行 われる。

【0049】ガス供給部54、電極昇降駆動部55、ガ ス排気部59、吸引制御部60、電極冷却部61、髙周 波電源部62を本体装置の制御部(図示せず)によって 制御することにより、上述のプラズマ処理動作が実行さ れる。このとき、ガス供給部54からはガス流量のデー タが、ガス排気部59からはチャンバー内圧のデータ が、吸引制御部60からは冷媒温度(すなわち電極温 度)のデータが制御部に伝達される。制御部はこれらの データに基づいて、プラズマ処理動作を制御する。

【0050】との半導体ウェハ11の加工装置は上記の ように構成されており、以下、半導体ウェハ11の薄化 加工について説明する。この薄化加工は、複数の半導体 素子が作り込まれた半導体ウェハ 1 1 の回路形成面に保 護膜11aを形成した後に行われる。この半導体ウェハ 1 1 は、図3に示すようにマガジン2A(又は2B)に 保護膜11a側を上向きにして収納された状態で供給さ れ、図3に示すようにウェハ保持部17によって保護膜 11 a側を真空吸着されて取り出される。そして半導体 ウェハ11を下面に吸着保持したウェハ保持部17は ウェハ搬送部3のロボット機構によってプリセンタ部5 まで移動する。

【0051】ここでウェハ保持部17を軸廻りに回転さ せ、ウェハ保持部17に吸着保持された半導体ウェハ1 1を上下反転させる。これにより、半導体ウェハ11は 保護膜llaを下向きにして、図5に示すようにウェハ 保持部17の上面に吸着保持された状態となる。そして ウェハ保持部17を下降させることにより、半導体ウェ ハ11は保護膜11a側を下に向けた状態で載置テーブ ル20上に載置される。この後ウェハ保持部17が溝部 21内から退避したならば、位置決め爪22aが3方向 から半導体ウェハ11の外周部を中心に向かって押し付 ける。これにより、半導体ウェハ11の位置台わせ、す なわちプリセンタ動作が行われる。

【0052】次いでこのプリセンタ動作により位置合わ せされた半導体ウェハ11は、ウェハ搬入部9Aの吸着 ヘッド25Aによってピックアップされ、図6に示すよ 部52gを介して接地部52dに接続されており、髙周 50 うに研磨部6に渡される。すなわち吸着ヘッド25Aを

(7)

11

ウェハ受け渡し位置まで移動させ、そとで半導体ウェハ 11をチャックテーブル7a上に移載する。

【0053】この後、研磨部6による機械研磨が行われる。まず半導体ウェハ11を保持したチャックテーブル7aは第1の研磨ユニット8Aの下方の租研磨ステーションへ移動し、とこで砥石31Aを用いた租研磨加工が行われる。次いでチャックテーブル7aは仕上げ研磨ステーションへ移動し、第2の研磨ユニット8Bによってより細かい砥石31Bを用いた仕上げ研磨が行われる。このとき、半導体ウェハ11は所定の目標厚さ寸法よりも所定厚さだけ厚い寸法、すなわち3μm~50μmの範囲で設定されるドライエッチング代だけ厚い寸法に薄化される。

【0054】仕上げ研磨が終了すると、当該半導体ウェハ11を保持したチャックテーブル7 aは、ターンテーブル7がインデックス回転することにより再びウェハ受け渡しステーションまで移動する。そしてこの半導体ウェハ11はウェハ搬出部9Bの吸着ヘッド25Bによってピックアップされ、搬送アーム24Bを旋回させることにより、ウェハ洗浄部10まで移動する。したがって、ウェハ搬出部9Bは、研磨部6から研磨後の半導体ウェハ11を取り出し、ウェハ洗浄部10に渡す洗浄前搬送手段となっている。

【0055】この半導体ウェハ11の搬出動作において、本実施の形態では半導体ウェハ11には保護膜11aが形成されていることから、機械研磨によってマイクロクラック導入層が生成した状態にあっても抗折強度が補強され、搬送中の半導体ウェハ11の破損を防止することができる。

【0056】次に、ウェハ洗浄部10における洗浄動作 30 を、図11のフロー図に従って説明する。まず図7においてカバー部36が下降した状態で、ウェハ搬出部9Bの搬送アーム24Bを旋回させ、吸着ヘッド25Bに保持された半導体ウェハ11を洗浄フレーム部35内に搬入して回転支持部40上に移載する(ST1)。

【0057】次いで回転支持部40の吸着孔40aから真空吸引することにより半導体ウェハ11を吸着保持する(ST2)とともに、吸着ヘッド25Bによる半導体ウェハ11の吸着を解除する(ST3)。そして搬送アーム24Bが外部に退避したならば、カバー部36を上 40昇させる(ST4)。これにより半導体ウェハ11は洗浄フレーム部35内で周囲を閉囲された状態となり、洗浄液の噴射が可能な状態となる。

【0058】この後モータ44を駆動して回転支持部40を回転させ、半導体ウェハ11をスピン回転させる(ST5)。そしてこの状態で洗浄液ノズル47から洗浄液を噴射させ(ST6)、所定の洗浄時間経過後に洗浄液の噴射を停止する(ST7)。この後エアーノズル49からエアーを吹き出し(ST8)、半導体ウェハ11に面の水切り・乾燥を行う。そして所定時間後にエア

12

一吹き出しを停止し(ST9)、その後回転支持部40 の回転を停止させる(ST10)。これにより、洗浄及 び水切り・乾燥が終了する。

【0059】との後カバー部36を下降させたならば(ST11)、ウェハ搬送部3のロボット機構を駆動してウェハ保持部17を洗浄フレーム部35内に進入させる(ST12)。そしてウェハ保持部17の吸着孔17 aによって半導体ウェハ11の上面を吸着するとともに、回転支持部40の吸着孔40aによる吸着を解除する(ST13)。そして半導体ウェハ11をピックアップしたウェハ保持部17を上昇させて、洗浄フレーム部35外に搬出する(ST14)。

【0060】次に洗浄により表面の異物が除去された半導体ウェハ11は、第1のプラズマ処理部4A又は第2のプラズマ処理部4Bのいずれかに移動し、ととでプラズマエッチング(ドライエッチング)が行われる。このプラズマエッチングは、機械研磨によって目標厚さより3 $\mu$ m~50 $\mu$ mの範囲で設定されるドライエッチング代だけ厚い寸法に薄化された半導体ウェハ11の表面を、更にプラズマエッチングしてドライエッチング代分を除去することにより、半導体ウェハ11を目標厚さに薄化するものである。

【0061】#3000~#4000の砥石で仕上げ研磨を行う場合、このドライエッチング代は $5\mu$ m~ $6\mu$ m程度に設定するのが望ましい。これにより、研磨効率の優れた機械研磨の適用割合を極力大きくして作業効率を向上させるとともに、仕上げ研磨によって生じるマイクロクラック導入層(一般に $3\mu$ m~ $5\mu$ m)を完全に除去することができ、作業効率と除去品質を両立させることができる。

【0062】このプラズマエッチングについて、図9、図10を参照して説明する。図9(a)に示すように、ウェハ搬送部3のロボット機構によりウェハ洗浄部10から洗浄後の半導体ウェハ11を下面に吸着保持したウェハ保持部17を、真空チャンバ51の開口部51aの側方まで移動させる。このとき、ゲート56が下降して開口部51aは開放状態にあり、上部電極52は電極昇降駆動部55によって上昇した状態にある。ウェハ搬送部3は、ウェハ洗浄部10から洗浄後の半導体ウェハ11を取り出し、プラズマエッチング部4A、4Bに渡す洗浄後搬送手段となっている。

【0063】次いで図9(b)に示すように、ウェハ保持部17を開口部51aを介して真空チャンバ51内に進入させ、ウェハ保持部17を下降させることにより、下面に保持した半導体ウェハ11を下部電極58の上面に載置する。そしてウェハ保持部17による吸着を解除するとともに、下部電極58の吸着孔58bによって半導体ウェハ11の保護膜11aを吸着保持する。

49からエアーを吹き出し(ST8)、半導体ウェハ1 【0064】この後、ウェハ保持部17を上昇させて外1上面の水切り・乾燥を行う。そして所定時間後にエア 50 部に退避させたならば、図10(a)に示すようにシリ

(8)

13

ンダ57を駆動してゲート56を上昇させ、真空チャンパ1を閉じる。そして電極昇降駆動部55を駆動して上部電極52を下降させ、図10(b)に示すように上部電極52の下面と下部電極58の上面の間の距離をブラズマエッチング処理に適した所定の電極間距離Dに設定する

【0065】そして、との状態で前述のブラズマエッチング処理が行われる。すなわち真空チャンバ51内を排気した後に、フッ素系ガスと酸素ガスの混合ガスをブラズマ発生用ガスとして上部電極52の下面のガス噴出口 1052bから噴出させて真空チャンバ51内を所定のガス圧力に維持する。そしてこの状態で上部電極52と下部電極58の間に高周波電圧を印加する。これにより、上部電極52と下部電極58の間の空間にはプラズマ放電が発生し、このブラズマ放電により生じる活性物質の作用により、半導体ウェハ11の表面のシリコンが除去される。

【0066】そしてこのプラズマエッチング処理は、半導体ウェハ11が目標厚さになるまで継続して行われる。とれにより、機械研磨工程において半導体ウェハ11の表面に生じたマイクロクラック導入層が除去される。とのマイクロクラック導入層は通常3μm~5μmの厚さで生成されるため、前述のように目標厚さよりマイクロクラック導入層を超えるドライエッチング代だけ厚い寸法に機械研磨し、この後ドライエッチング代分だけプラズマエッチングで除去することにより、目標厚さまで加工された状態では、マイクロクラック導入層は完全に除去される。

【0067】プラズマエッチング完了後の半導体ウェハ11は、ウェハ搬送部3のウェハ保持部17によって取30り出され、ウェハ収納部2の当該半導体ウェハ11が取り出されたマガジン2A(または2B)の同一位置に収納される。そして上記動作が他の半導体ウェハ11についても継続して繰り返される。この薄化加工後の半導体ウェハ11の搬送において、上述のようにマイクロクラック導入層が完全に除去されているので、半導体ウェハ11の抗折強度が向上し半導体ウェハ11の破損が生じない。このように、本実施の形態によれば、マイクロクラックに起因して半導体ウェハ11の搬送時など製造過程において発生する破損を防止して、加工歩留りを向上40させることができる。

【0068】また、プラズマエッチングを用いたドライエッチングにおいては、従来のウエットエッチングにおいて使用されたフッ酸や硝酸などの化学薬液を必要としないことから、窒素酸化物などの有害な環境汚染物質の発生がなく、また使用済エッチング液の廃液処理の必要がなく、環境負荷を大幅に軽減することができる。

【0069】さらに本実施の形態に示す半導体ウェハ1 1の加工装置では、共通のベース部1上に、研磨部6と それ以外の各部との領域を分離して配置し、これらの間 50 14

においてそれぞれ個別の搬送手段によって半導体ウェハ11の受け渡しを行うようにしている。すなわち、研磨液を使用し研磨粉など汚染物の付着が避けられない作業領域(図1、図2に示す後半部1b参照)における汚染物質が付着した状態での半導体ウェハ11の搬送と、処理対象物に高い清浄度が求められるプラズマエッチング処理などクリーンルーム領域(図1、図2に示す前半部1a参照)における清浄状態での半導体ウェハ11の搬送とを、それぞれ個別の搬送手段によって分離して行うようにしている。

【0070】 これにより、クリーンルーム領域における 搬送手段が汚染物質の付着によって汚染されることがない。したがって、マイクロクラック導入層除去を目的として行われるプラズマエッチング処理において、半導体ウェハ11の表面にはエッチング効果を阻害する異物の付着がなく、半導体ウェハ11の表面のマイクロクラック導入層を完全に除去して抗折強度を向上させることができる。また複数の個別装置間でロボットなどの搬送手段を用いて半導体ウェハ11を受け渡す方法と比較して、搬送時の半導体ウェハ11の受け渡しのための持ち換え回数を最小回数に抑えることができる。したがって、ハンドリング時の半導体ウェハ11の破損の確率を減少させて、前述の加工歩留りを更に向上させることが可能となっている。

【0071】なお本発明では、上述した実施の形態に限らず種々の変更を加えて実施してもよい。例えば本実施の形態では、機械研磨を租研磨工程と仕上げ研磨工程の2段階で行っているが、仕上げ研磨工程を省略してもよい。この場合、粗い砥石で研磨するのでウェハの上面のマイクロクラック導入層の深さは10μm以上になる。【0072】従って、ドライエッチング代を50μm程残し、残りをドライエッチングして目標厚さまで加工するとマイクロクラック導入層を完全に除去することができる。機械研磨を粗研磨工程のみの1段階とすることにより研磨部の小型化が可能となり、占有床面積の小さな半導体ウェハ11の加工装置を実現することができる。【0073】

【発明の効果】本発明によれば、半導体ウェハを研磨する研磨手段と、研磨後の半導体ウェハを洗浄する洗浄手段と、洗浄後の半導体ウェハをドライエッチングするドライエッチング手段とを備え、洗浄前の半導体ウェハの搬送とたそれぞれ個別に行う搬送手段を備えたので、洗浄後の半導体ウェハへの異物付着を防止して良好な状態でドライエッチングを行うことができ、半導体ウェハの抗折強度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装置の斜視図

0 【図2】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装

(9)

15

16

#### 置の平面図

【図3】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置のウェハ収納部の斜視図

【図4】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置のウェハ収納部の斜視図

【図5】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置の部分平面図

【図6】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置の研磨部の側面図

【図7】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 10 置のウェハ洗浄部の断面図

【図8】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工装 置のプラズマ処理部の断面図

【図9】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工方 法の工程説明図

【図10】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工\*

#### \* 方法の工程説明図

【図11】本発明の一実施の形態の半導体ウェハの加工 方法における半導体ウェハ洗浄のフロー図

【符号の説明】

2 ウェハ収納部

3 ウェハ搬送部

4A 第1のプラズマ処理部

4 B 第2のプラズマ処理部

5 ブリセンタ部

6 研磨部

8A 第1の研磨ユニット

8B 第2の研磨ユニット

9A ウェハ搬入部

9B ウェハ搬出部


10 ウェハ洗浄部

11 半導体ウェハ

【図1】



64



- ウェハ撤送部 第1のプラズマ処理部 第2のプラズマ処理部
- プリセンタ部
- 8日 第2の研磨ユニット 9 A ウェハ観入部 9日 ウェハ散出部


ウェハ洗浄部

10


88 6b 9B 25B 10 1a в1 14b 5 3a 16 4B M **2B** 12 11 半導体ウェハ

(10)


【図3】




[図4]




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】










## 【図11】



#### フロントページの続き

## (72)発明者 有田 潔

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

## (72)発明者 土師 宏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (13)

特開2001-257248

(72)発明者 岩井 哲博

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

Fターム(参考) 5F004 AA16 BB11 BB18 BB21 BB25

DA00 DA01 DA26 DB01

5F031 CA02 DA17 FA01 FA07 FA11

FA12 FA20 GA08 GA24 GA45

GA47 GA49 HA13 HA34 HA38

HA59 HA60 KA03 MA04 MA22

MA23 MA32 NA05 PA25